

◎平成27年度 施設の点検結果

《結果》 ○：正常 ×：異状

点検項目	点 検 日											
	平成27年 4月22日	平成27年 5月19日	平成27年 6月22日	平成27年 7月22日	平成27年 8月18日	平成27年 9月25日	平成27年 10月30日	平成27年 11月25日	平成27年 12月24日	平成28年 1月25日	平成28年 2月23日	平成28年 3月23日
擁壁等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮水工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防災調整池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
異状時の措置 及び 措置完了日												
<ul style="list-style-type: none"> ・擁壁等：一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条第2項第7号の規定 ・遮水工：一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条第2項第9号の規定 ・防災調整池及び浸出水処理設備：一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の適用除外ではあるが点検項目として記載 ・その他：処理場内その他の設備について一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の適用除外ではあるが点検項目として記載 												