

◎平成28年度 施設の点検結果

《結果》 ○：正常 ×：異状

点検項目	点 検 日											
	平成28年 4月20日	平成28年 5月25日	平成28年 6月23日	平成28年 7月28日	平成28年 8月25日	平成28年 9月28日	平成28年 10月26日	平成28年 11月28日	平成28年 12月21日	平成29年 1月24日	平成29年 2月24日	平成29年 3月22日
擁壁等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮水工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防災調整池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
異状時の措置 及び 措置完了日												
<ul style="list-style-type: none"> ・擁壁等：一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条第2項第7号の規定 ・遮水工：一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条第2項第9号の規定 ・防災調整池及び浸出水処理設備：一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の適用除外ではあるが点検項目として記載 ・その他：処理場内その他の設備について一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の適用除外ではあるが点検項目として記載 												