

◎平成29年度 施設の点検結果

《結果》 ○：正常 ×：異状

点検項目	点 検 日											
	平成29年 4月26日	平成29年 5月24日	平成29年 6月28日	平成29年 7月26日	平成29年 8月23日	平成29年 9月27日	平成29年 10月27日	平成29年 11月22日	平成29年 12月25日	平成30年 1月24日	平成30年 2月21日	平成30年 3月28日
擁壁等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮水工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防災調整池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
異状時の措置 及び 措置完了日												
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 擁壁等：一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条第2項第7号の規定</li> <li>・ 遮水工：一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条第2項第9号の規定</li> <li>・ 防災調整池及び浸出水処理設備：一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の適用除外ではあるが点検項目として記載</li> <li>・ その他：処理場内その他の設備について一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の適用除外ではあるが点検項目として記載</li> </ul>												