◎ 令和7年度 観測井水質検査結果(月1回)

<採水場所の詳細な位置については採水位置図参照>

採水場所	検査項目	単位	上段:採水日 下段:検査結果が得られた日											
			4/10	5/8	6/12	7/10	8/13	9/11						
			4/24	5/22	6/26	7/24	8/28	9/25						
第1埋立地	EC	mS/m	(注)23	(注)24	(注)24	(注)25	(注)24	33						
	CI ⁻	mg/L	(注)8.1	(注)8.0	(注)8.3	(注)8.4	(注)8.1	2. 7						
第2埋立地	EC	mS/m	35	11	18	33	18	10						
	CI ⁻	mg/L	7. 2	1. 0	2. 0	4. 2	5. 9	1.1						
第3埋立地	EC	mS/m	30	30	33	33	31	31						
	CI ⁻	mg/L	3. 0	3. 0	3. 0	3. 2	2. 9	3. 0						
所 見 (〇:正常 ×:異状)			0	0	0	0	0	0						
異状時の措置 及び 措置完了日														

※所見の正常、異状については、廃掃法地下水基準を超過した項目があった場合に異状として記載しています。

(注)第1埋立地は、地下水量が少なく、採水できなかったため、その代替として、近傍下流の公社井戸水の検査を行い、正常であることを確認しました。