

下水排水水及び地下水観測井放射性物質濃度測定結果(月1回)

単位: Bq/L

試料採取日	測定項目	下水排水水	地下水		
			第1埋立地	第2埋立地	第3埋立地
R7.4.10	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
R7.5.8	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
R7.6.12	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
R7.7.10	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
R7.8.13	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
R7.9.11	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出	不検出	不検出
R7.10.2	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出	不検出	不検出
R7.11.13	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
R7.12.11	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
R8.1.15	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
R8.2.12	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
R8.3.12	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出※1	不検出	不検出

※不検出とは検出下限値未満であることを示しています。

※1…第1埋立地の地下水観測井の水量が少なく、採水できなかったため、代替措置として、その近傍下流の公社井戸水を採水し、検査を行い、検出限界未満であることを確認しています。