

◎令和 8 年度 施設の点検結果

《結果》 ○：正常 ×：異状

点検項目	点 検 日											
	令和 8 年 4月28日	令和 8 年 5月28日	令和 8 年 6月29日									
擁 壁 等	○	○	○									
遮 水 工	○	○	○									
調整池	○	○	○									
浸出水処理設備	○	○	○									
そ の 他	○	○	○									
異状時の措置 及び 措置完了日												

・ 擁壁等：一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第 1 条第 2 項第 7 号の規定

・ 遮水工：一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第 1 条第 2 項第 9 号の規定

・ 調整池及び浸出水処理設備：一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の適用除外ではあるが点検項目として記載

・ その他：処理場内その他の設備について一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の適用除外ではあるが点検項目として記載

注：凍結による損壊のおそれのある部分が無いため、「防凍のための措置の点検記録」は省略