

下水排出水及び地下水観測井放射性物質濃度測定結果(月1回)

単位:Bq/L

試料採取日	測定項目	下水排出水	地下水		
			第1埋立地	第2埋立地	第3埋立地
R3.4.8	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
R3.5.13	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出	不検出	不検出
R3.6.10	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出	不検出	不検出
R3.7.8	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
R3.8.12	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出	不検出	不検出
R3.9.9	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出	不検出	不検出
R3.10.14	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出	不検出	不検出
R3.11.11	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出	不検出	不検出
R3.12.9	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
R4.1.13	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
R4.2.10	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
R4.3.10	放射性セシウム(Cs-134)	不検出	不検出※1	不検出	不検出
	放射性セシウム(Cs-137)	不検出	不検出※1	不検出	不検出

※不検出とは検出下限値未満であることを示しています。

※1…第1埋立地の地下水観測井の水量が少なく、採水できなかつたため、代替措置として、その近傍下流の公社井戸水を採水し、検査を行い、検出限界未満であることを確認しています。