

◎平成22年度 施設の点検結果

《結果》 ○：正常 ×：異常

点検項目	点 検 日											
	4/21	5/24	6/23	7/28	8/24	9/28	10/26	11/26	12/22	1/26	2/22	3/24
擁 壁 等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮 水 工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
調 整 池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
浸出水処理施設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
そ の 他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
異常時の措置 及び 措置完了日	4月7日・8日好 気ラグーン法 面遮水シート 破損箇所補修	好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中	好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中	好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中	好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中	好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中	好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中	好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中	好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中	好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中	好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中	好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中 第1埋立地浸 出水連絡管ク ラック補修工 事発注準備中