

◎平成22年度 施設の点検結果

《結果》 ○：正常 ×：異常

| 点検項目 | 点 検 日 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | 4/21 | 5/24 | 6/23 | 7/28 | 8/24 | 9/28 | 10/26 | 11/26 | 12/22 | 1/26 | 2/22 | 3/24 |
| 擁 壁 等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 遮 水 工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 調 整 池 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 浸出水処理施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| そ の 他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 異常時の措置 及び 措置完了日 | 4月7日・8日好 気ラグーン法 面遮水シート 破損箇所補修 | 好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中 | 好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中 | 好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中 | 好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中 | 好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中 | 好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中 | 好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中 | 好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中 | 好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中 | 好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中 | 好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中 第1埋立地浸 出水連絡管ク ラック補修工 事発注準備中 |