

◎平成23年度 施設の点検結果

《結果》 ○：正常 ×：異常

点検項目	点 検 日											
	平成23年 4月26日	平成23年 5月24日	平成23年 6月28日	平成23年 7月20日	平成23年 8月25日	平成23年 9月22日	平成23年 10月18日	平成23年 11月24日	平成23年 12月20日			
擁 壁 等	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
遮 水 工	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
調 整 池	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
浸出水処理施設	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
そ の 他	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
異常時の措置 及び 措置完了日	好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中 第1埋立地浸 出水連絡管ク ラック補修工事 中	好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中 第1埋立地浸 出水連絡管ク ラック補修工事 中	好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中 第1埋立地浸 出水連絡管ク ラック補修完了 (5月27日)	好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中	好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中	好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中	好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中	好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中	好気ラグーン 遮水シート等 補修工事中			